

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Km 10+740

Dissesti del manto

Km 11+500

Dissesti del manto

Km15+250

Dissesti del manto

Km17+700

Dissesti del manto e regimazione delle acque non funzionale

Km18+000

Dissesti del manto e regimazione acque delle acque non funzionale

Km19+850


Dissesti del manto e regimazione delle acque non funzionale

Km 21+450

Dissesti del manto e cedimento della scarpata di valle

Km 24+200

Dissesti del manto e cedimento della scarpata di valle





anas
GRUPPO FS ITALIANE

SOGGETTO ATTUATORE - Art.7 D.L. 11 novembre 2016, n. 205 (già art.15 ter del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n.229)

ex OCDPC 408 del 15 novembre 2016 - art.4

Disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016

PRIORITA' 4 - INTERVENTO 15
SP20 " Trisungo - Spelonga - Colle"
SP07 "Boscomartese" - SP195 "Fieno" - SP83 "Subappennina"
Lavori di ripristino del corpo stradale, barriere e protezioni, opere complementari e opere d'arte

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Dott. Geol. Sergio Storani Ridolfi

VISTO: IL DIRETTORE DI ESECUZIONE

Dott. Ing. Andrea Crugnale

PROGETTAZIONE



LEGOROCK
INGEGNERIA / INFRASTRUTTURE / TERRITORIO

LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO
VIA DEL FIANCO 14, 06041 PERUGIA
TEL: 075.808670 - MAIL: STUDIO@LEGOROCK.IT
ING. CARLO OLIVANTI
ING. FRANCESCA PAGNETTI

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Sezione A
N° A4354
DOTTOR INGEGNERE
CARLO OLIVANTI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Sezione A
N° A3058
DOTTOR INGEGNERE
FRANCESCA PAGNETTI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

PROTOCOLLO

DATA

STATO ATTUALE:
Documentazione fotografica S.P.83

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA
PROGETTO		T00GE00GENDI04_Documentazione fotografica SP83			
LV. PROG.		N. PROG.			
CODICE ELAB.		T00GE00GENDI04		A	VARIE
A	EMISSIONE			Nov. 2024	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO