

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI SCATTO - SCREENING DI V.INC.A - PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI - REGIONE UMBRIA

UBICAZIONE SITO INTERVENTO



DATI PROPONENTE ED INTERVENTO

PROPONENTE: SIG. COCCIA RENATO (DELEGATO PROPRIETARI)

TITOLO P/P/P/IIA: OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (ART. 7, COMMA 1, LETT "D" DELLA LR 1/2015) CONSISTENTI IN OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA EFFETTUARSI SU UN IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI 24 AGOSTO E SUCCESSIVI SITO IN NORCIA VIALE MONTEDORO N. 19 FOGLIO 92 PART. 404 SUB 4.

REGIONE: UMBRIA

COMUNE: NORCIA

LOCALIZZAZIONE: VIALE MONTEDORO N. 19

COORDINATE:

LATITUDINE: 42.798822°

LONGITUDINE: 13.091516°

SISTEMA RIFERIMENTO: WGS84

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

